

武汉市挂牌督办 100起(处)重大火灾隐患

武汉市人民政府办公厅下发通知,为预防和遏制重特大火灾事故发生,全力保障国庆70周年安保活动和第七届军人运动会胜利召开,进一步加强火灾防控工作,切实解决当前消防工作中的突出问题,坚决督办整改一批重大火灾隐患。经武汉市政府同意,决定对100起(处)重大火灾隐患实行政府挂牌督办。

2019年市政府挂牌督办重大火灾隐患一览表

序号	建筑名称	单位(业主)名	隐患情况	辖区政府	督办部门	计划整改完毕时间	序号	建筑名称	单位(业主)名	隐患情况	辖区政府	督办部门	计划整改完毕时间
1	建华大厦	武汉天昌物业管理有限公司	1、未按规定设置疏散指示标志、应急照明;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20	23	永利生鲜市场	武汉市太平洋农贸市场有限责任公司	1、原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于50%;2、未按规定设置疏散指示标志、应急照明;3、安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定;4、未按规定设置室内消防给水系统;5、未按规定设置自动喷水灭火系统;6、未按规定设置防排烟设施;7、未按规定设置消防用电设备末端自动切换装置;8、未按规定设置火灾自动报警系统。	硚口区	市商务局、市市场监督管理局、市城市管理执法委员会、市自然资源和规划局	2020-12-30(跨年)
2	俊华雅苑小区	武汉都景物业管理有限公司	1、未按规定设置疏散指示标志;2、室内消防给水系统不能正常使用;3、自动喷水灭火系统不能正常使用;4、火灾自动报警系统不能正常运行;5、消防水泵不能正常联动控制;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20	24	常码大厦	武汉市常达商贸有限公司	1、自动喷水灭火系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统不能正常使用;3、防烟、排烟设施系统不能正常使用;4、防排烟系统、消防水泵及其他自动消防设施不能正常联动控制;5、建筑物的安全出口数量及宽度不符合规定;6、该场所外窗被广告牌遮挡影响消防扑救;7、消防用电设备不符合标准不能正常自动切换;8、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	硚口区	市自然资源和规划局、市公安局	2019-9-20
3	常阳永清城小区	武汉三缘物业服务服务有限公司	1、疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、室内消防给水系统不能正常使用;3、地下建筑排烟设施不能正常使用;4、火灾自动报警系统不能正常运行;5、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20	25	华中建材市场	武汉市正达物流有限公司	1、未按规定设置室外消防给水系统;2、未按规定设置火灾自动报警系统;3、未按规定设置自动喷水灭火系统;4、储存场所的建筑物耐火等级为丁戊类,储存物品为木材,储存物品火灾危险类别不相匹配;5、电气线路敷设不符合标准。	硚口区	市商务局、市市场监督管理局、市城市管理执法委员会、市自然资源和规划局、市自然资源和规划局	2019-9-20
4	大江天际小区	武汉现代大方物业管理有限公司	1、未按规定设置疏散指示标志、应急照明;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20	26	阳春博茶市场	武汉阳春博茶文化发展有限公司	1、疏散楼梯间的设置形式不符合规定;2、未按规定设置防排烟设施;3、防火分区面积大于规定值的50%;4、疏散指示标志、应急照明损坏率超过其设置总数的50%;5、未按规定设置自动喷水灭火系统;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、未设置独立的安全出口、疏散楼梯;8、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路。	硚口区	市商务局、市市场监督管理局	2019-9-20
5	鑫成大厦	大智街道	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	27	武汉市第五医院	武汉市第五医院	1、疏散楼梯间的设置形式不符合规定;2、未按规定设置防排烟设施;3、防火分区面积大于规定值的50%;4、疏散指示标志、应急照明损坏率超过其设置总数的50%;5、未按规定设置自动喷水灭火系统;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、未设置独立的安全出口、疏散楼梯;8、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路。	汉阳区	市卫生健康委员会	2019-9-20
6	穗丰大厦	大智街道	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	28	万通工业园	武汉万通工业置业有限公司	1、未按规定设置火灾自动报警系统;2、未按规定设置自动喷水灭火系统;3、疏散楼梯间的设置形式不符合规定;4、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;5、未按规定设置消防水源。	汉阳区	市经济和信息化局	2019-9-20
7	吉庆家园小区	大智街道	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	29	武汉市神龙鸿泰汽车销售服务有限公司汉阳分公司4S店	武汉市神龙鸿泰汽车销售服务有限公司汉阳分公司	1、未按规定设置火灾自动报警系统;2、未按规定设置自动喷水灭火系统;3、未按规定设置防排烟系统;4、楼梯间的设置形式不符合国家标准;5、未按规定设置室内消防给水系统。	汉阳区	市自然资源和规划局、市商务局	2019-9-20
8	吉祥大厦	大智街道	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	30	荷塘月色小区	花样年华物业管理有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、疏散指示标志、应急照明损坏率超过其设置总数的30%;3、火灾自动报警系统不能正常运行;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防火分区面积大于规定值的50%;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	汉阳区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20
9	铭新街200号住宅小区	大智街道	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	31	武汉市船舶职业技术学院图书馆	武汉市船舶职业技术学院	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、火灾自动报警系统不能正常运行;4、防排烟系统不能正常联动控制。	汉阳区	省教育厅	2019-9-20
10	江南美建材市场	武汉长丰志商贸有限公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	32	武汉祥隆盛世实业有限公司住宅及公寓	武汉祥隆盛世实业有限公司	1、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、自动喷水灭火系统不能正常使用;4、采用不符合标准规定的供电线路;5、疏散指示标志、应急照明损坏率大于设置数量的30%;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	汉阳区	市自然资源和规划局	2019-9-20
11	天时大厦	武汉市人和物业管理有限公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	33	武汉市福达万品批发城有限公司超市	武汉市福达万品批发城有限公司	1、安全出口数量设置不符合规定;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、自动喷水灭火系统不能正常使用;4、采用不符合标准规定的供电线路。	汉阳区	市自然资源和规划局、市商务局	2019-9-20
12	武汉安华里物业管理有限公司厂房	武汉安华里物业管理有限公司	1、建筑地下与地上部分共用楼梯间,未在首层采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔;2、大楼南侧安全出口被封堵;3、未按规定设置应急照明和疏散指示标志;4、未按规定设置火灾自动报警系统;5、室内消防给水系统设置不符合规定;6、未按规定设置自动喷水灭火系统;7、大楼配电房未设置自动灭火设施。	江岸区	市商务局、市市场监督管理局	2019-9-20	34	融侨华府小区	福州融侨物业管理有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、防烟排烟设施不能正常使用;4、消防用电设备末端切换装置不能正常自动切换;5、自动喷水灭火系统不能正常使用;6、消防水泵不能正常联动控制。	武昌区	市住房保障和房屋管理局	2020-6-30(跨年)
13	聚银大厦裙楼办公	中国工商银行对账中心	1、建筑地下与地上部分共用楼梯间,未在首层采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔;2、大楼南侧安全出口被封堵;3、未按规定设置应急照明和疏散指示标志;4、未按规定设置火灾自动报警系统;5、室内消防给水系统设置不符合规定;6、未按规定设置自动喷水灭火系统;7、大楼配电房未设置自动灭火设施。	江岸区	市商务局、市市场监督管理局	2019-9-20	35	中建广场写字楼	广东宏德科技物业管理有限公司武汉分公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、火灾自动报警系统不能正常运行;4、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制;	武昌区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20
14	双龙市场	武汉红联投商业管理有限公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20	36	家盛时代家居厨卫市场	武汉家盛时代建材家居市场有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、火灾自动报警系统不能正常运行;4、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制;5、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	武昌区	市商务局、市市场监督管理局	2020-6-30(跨年)
15	楚风阁商住楼	民权街道	1、擅自改变原有防火分区,造成防火分区面积超过规定值的50%;2、安全出口数量不符合规定或被封堵;3、火灾自动报警系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、室内消防给水系统不能正常使用;6、防烟、排烟设施不能正常使用。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	37	紫领公寓	武汉惠之美物业服务有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、防烟排烟设施不能正常使用;4、火灾自动报警系统不能正常运行;5、消防控制室操作人员未按规定持证上岗;6、疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。	武昌区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20
16	中山广场	武汉东方美景物业管理有限公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	无	2020-12-30(跨年)	38	都市桃源小区	武汉桥建物业发展有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、防烟、排烟设施不能正常使用;4、火灾自动报警系统不能正常运行;5、自动消防设施不能正常联动控制;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	武昌区	市住房保障和房屋管理局	2020-2-1(跨年)
17	中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司	中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司	1、擅自改变原有防火分区,造成防火分区面积超过规定值的50%;2、安全出口数量不符合规定或被封堵;3、火灾自动报警系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、室内消防给水系统不能正常使用;6、防烟、排烟设施不能正常使用。	江岸区	市商务局、市市场监督管理局	2020-12-30(跨年)	39	东龙世纪花园小区	东龙物业管理(武汉)有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、地下建筑已设置排烟设施不能正常使用;4、火灾自动报警系统不能正常运行;5、自动消防设施不能正常联动控制;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	武昌区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-31(跨年)
18	锦绣人家小区	武汉天鼎源物业服务服务有限公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	40	尚一特酒店	尚一特酒店	1、自动喷水灭火系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、防排烟系统、消防水泵以及自动消防设施不能正常联动控制;4、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	青山区	市公安局	2019-9-20
19	汉宝大厦	汉水桥街道	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	41	青城华庭小区	武汉市怡景园物业管理有限公司	1、室内消防给水系统不能正常使用;2、自动喷水灭火系统不能正常使用;3、防烟、排烟设施不能正常使用;4、火灾自动报警系统不能正常运行;5、消防控制室操作人员未按规定持证上岗;6、疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。	青山区	市住房保障和房屋管理局	2020-9-20
20	航天星苑小区	武汉威正海物业管理公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	42	天星大厦	武汉天星地下空间投资有限公司	1、疏散楼梯间设置形式不符合规定;2、未按规定设置自动喷水灭火系统;3、未按规定设置火灾自动报警系统;4、未按规定设置消防用电设备末端自动切换装置;5、未按规定设置消防水源;6、室内消防给水系统不符合规定。	青山区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-31(跨年)
21	古田街卫生服务中心	古田街卫生服务中心	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	43	武汉天林门业有限公司厂房	武汉天林门业有限公司	1、未按规定设置疏散指示标志;2、多处有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施;3、建筑之间的既有防火间距被占用;4、消防供水设施,用潜水泵代替增压泵,管网消火栓出口压力较低。	洪山区	市城市管理执法委员会、市自然资源和规划局、市经济和信息化局	2019-9-20
22	中闻集团武汉印务有限公司厂房	中闻集团武汉印务有限公司	1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	江岸区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	44	洪山科技创业大厦	武汉竣邦物业管理有限公司	1、应急照明、疏散指示标志的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间的防火门的损坏率超过其设置总数的20%;3、自动喷水灭火系统无法正常使用;4、火灾自动报警系统无法正常运行;5、室内消防给水系统不能正常使用;6、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。	洪山区	市科技局	2019-9-20
			1、未按规定设置自动喷水灭火系统;2、未按规定设置火灾自动报警系统;3、未按规定设置封闭楼梯间;4、消防控制室操作人员未按规定持证上岗;5、疏散指示标志损坏率超过其设置数量30%;6、防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数50%。	硚口区	无	2019-9-20	45	湖北轻工职业技术学院教学楼	湖北轻工职业技术学院	1、火灾自动报警系统不能正常运行;2、消防控制室人员未按规定持证上岗;3、防排烟系统、消防水泵以及自动消防设施不能正常联动控制;4、疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。	洪山区	省教育厅	2019-9-20
			1、自动喷水灭火系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数50%;4、疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;5、室内消防给水系统不能正常使用;6、自动消防设施不能联动控制。	硚口区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20	46	澜花语岸小区	武汉华凯物业管理有限公司	1、防烟、排烟设施不能正常使用;2、室外消防给水系统不能正常使用;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、火灾自动报警系统不能正常运行;6、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	洪山区	市住房保障和房屋管理局	2019-9-20
			1、未按规定设置封闭楼梯间;2、安全出口数量不符合规定;3、室内消防给水系统设置不符合规定;4、未按规定设置疏散指示标志、应急照明。	硚口区	市卫生健康委员会	2019-9-20	47	南湖山庄住宅小区	武汉天鼎源物业服务服务有限公司	1、防烟、排烟设施不能正常使用;2、室外消防给水系统不能正常使用;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、火灾自动报警系统不能正常运行;6、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	洪山区	市住房保障和房屋管理局	2020-1-30(跨年)
			1、未按规定设置消防水源;2、室外消防给水系统设置不符合规定;3、未按规定设置室内消防给水系统;4、未按规定设置自动喷水灭火系统;5、未按规定设置火灾自动报警系统;6、生产、储存场所建筑的耐火等级与生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配,违反国家工程建设消防技术标准的规定;7、违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。	硚口区	市城市管理执法委员会、市自然资源和规划局	2020-12-30(跨年)	48	武汉市丁字桥南路南湖综合生鲜市场	武汉市丁字桥南路南湖综合生鲜市场	1、自动喷水灭火系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、防排烟系统、消防水泵以及自动消防设施不能正常联动控制;4、未按规定设置封闭楼梯间;5、消防水泵设置不符合规定。	洪山区	市商务局、市市场监督管理局、市城市管理执法委员会、市自然资源和规划局	2019-9-20
			1、疏散指示标志、应急照明设施损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的50%;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、防烟、排烟设施不能正常使用;6、火灾自动报警系统不能正常运行;7、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	硚口区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)	49	南湖军威苑小区	武汉源吉鑫物业服务服务有限公司	1、防烟、排烟设施不能正常使用;2、室外消防给水系统不能正常使用;3、室内消防给水系统不能正常使用;4、自动喷水灭火系统不能正常使用;5、火灾自动报警系统不能正常运行;6、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	洪山区	市住房保障和房屋管理局	2020-12-30(跨年)