

省生态环境保护督察“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况(第六批)

2020年9月26日,省第一生态环境保护督察组交办武汉市第六批生态环境问题31件(见附表)。我市高度重视,及时分办至相关区政府、市直部门进行处理。现按要求向社会公开。

武汉市群众信访举报和边督边改公开情况一览表(第六批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	[2020]26-001 26-004 26-006 26-007 26-009 26-010 26-011 26-012 26-013 26-022	投诉人反映:在武汉经开区(汉南区)沌口路港湾江城二期小区、洪山区东澜岸等小区每隔两三天左右就能够闻到从长山口垃圾厂飘来的一股酸臭味,特别是下雨、天气比较热或者起南风的时候。闻到臭味的时间大约在晚上10时至次日凌晨4时。向环保部门反映了半年左右,问题有所改善,但是没有完全解决。	武汉经开区(汉南区)	大气	经调查核实,具体情况如下: 前期投诉处理,通过回访同类投诉发现,不同投诉人反映的异味感受不一、产生时间不一,均非长时间存在,不具备规律性,异味源难以确定。 从填埋场、焚烧厂、华新环境3家长山口区域垃圾处理单位建厂投运时间分析,投诉人所在区域出现大量异味投诉时间与华新环境投产时间较接近,填埋场、焚烧厂已运行十余年未出现大量异味投诉问题。从理论上分析,生活垃圾填埋场填埋垃圾作业中无组织排放臭气,属自然飘散,不大可能影响到9公里外居民区;焚烧厂垃圾焚烧气经焚烧炉焚烧后,也不大可能造成臭气扰民问题。综上所述,异味来自华新环境的可能性相对较大。华新环境车间废气经玻璃钢风机收集进入生物楼,废气中的大部分污染物被生物楼内滤料吸收、吸附、降解去除。处理后的气体接着进入化学塔,与氧化洗涤液发生化学反应得到进一步净化。“生物+化学”法处理后的气体达标排放。 为掌握华新环境废气外排的真实情况,市生态环境局监测机构于2019年7月、8月、9月、12月,2020年1月、5月、6月、7月、8月多次对华新环境有组织或无组织废气排放情况进行抽查监测,监测结果显示其臭气等主要污染物指标均达标。经反复分析论证,市生态环境局认为华新环境废气有组织排放尽管达到国家排放标准,但不排除长时间外排气体受风向影响造成远距离臭气扰民的情况。2019年8月以来市生态环境局主要领导、分管领导,市生态环境局综合执法支队主要负责人、分管队长多次带队赴华新环境现场检查,要求该公司制订具体治理方案,特别是加大除臭设施的技术改造,切实承担社会责任,将臭气扰民问题彻底治理好。	属实	一、华新环境加装化学除臭设备情况 2019年下半年,在环保部门督促下华新环境聘请治理臭气的有关专业公司及专家现场诊断指导,并于2020年1月确定臭气治理方案,投入近800万元实施除臭治理。在市生态环境局多次督促下,华新环境克服新冠肺炎疫情、雨季施工等诸多不利因素,于2020年6月19日完成化学除臭设备安装,7月2日初步完成调试。 二、下一步工作 市、区生态环境局将继续加大对填埋场、焚烧厂、华新环境等企业的环境监管力度,督促其加强除臭设施日常运行巡检,完善记录台账,确保臭气处理设施稳定良好运行;继续与有关社区、物业、居民保持密切联系,推动共同遵守采样监测方案尽快实施。	无问责情形
2	[2020]26-002	投诉人反映:在黄陂区盘龙城府河叶店闸口两边堤坝上、路边有很多生活垃圾,大约500米范围,影响府河水质和生态环境。	黄陂区	水	经调查核实,具体情况如下: 闸口两边、防浪台上500米范围内确有零星生活垃圾散落。	属实	盘龙城开发区管委会立即组织府河街级河长、河湖保护志愿者对府河叶店闸口附近500米范围内的垃圾进行了清理,并集中清运至指定地点处理;同时,强化宣传和巡查管控,在府河沿线竖立“保护河湖卫生、禁止乱倒垃圾”的宣传警示牌,安排城管队员进行巡查。府河叶店闸口垃圾问题完成整改。	无问责情形
3	[2020]26-003	投诉人反映:1.在黄陂区汉口北长江青年城A座附近的汉口绿色能源有限公司每天排放大量浓烟,该公司距离小区只有不到1公里的距离,小区内经常能闻到这家公司飘来的塑料烧焦味和恶臭味,严重扰民。2.小区附近多个工地夜间施工,噪音扰民。	黄陂区	大气	经调查核实,具体情况如下: 一、关于投诉人反映的汉口绿色能源有限公司排放浓烟问题 黄陂区执法人员于2020年9月27日下午对武汉汉口绿色能源有限公司现场检查,厂区内偶有轻微异味,该公司生产及污染防治设施运行情况正常,调阅了自动在线监控数据和近期监督性监测和第三方监测报告,结果显示均达到了国家环保排放标准,不存在烟气排放超标情况。居民反映该公司烟囱排放浓烟情况,可能系发电机组循环冷却塔冷却水降温时,冷空气交换产生的水蒸汽,因天气原因,从远处观看造成视觉误差,并非浓烟。投诉人反映该公司排放大量浓烟情况不属实。 有关反映该公司有塑料烧焦味和恶臭味的问题,黄陂区执法人员到厂区内垃圾存料仓库等重点部位及厂区周边进行了巡查,没有闻到塑料烧焦味,但在垃圾运输车进厂口附近有轻微的臭味,造成此问题的原因可能是垃圾运输车进厂排队,存在运输过程中臭气外泄,造成对周边的环境影响。 二、长江青年城A区附近工地夜间施工问题 1.长江青年城B区工地,位于A区北侧、滠口街阳逻湾还建小区东侧,该工地主体结构已建成。27日晚9时,黄陂区城管队员突击检查该工地,现场未发现施工作业。 2.长江青年城C区工地,位于A区东南侧,该工地于9月10日开工,黄陂区城管人员前期多次现场检查,要求文明施工,严禁夜间施工,杜绝噪音扰民。该工地现场负责人已调整施工作业时间为6时至21时。27日晚9时30分,黄陂区城管队员突击检查该工地现场,未发现施工。 3.汉口北K区水产市场工地,位于长江青年城西南侧,该工地主体结构已建成。经调查,该工地施工时间为7时至19时,遇混凝土浇筑可能会延至21时,其他时间不作业。27日晚10时,黄陂区城管队员突击检查该工地现场,未发现施工作业。 鉴于建筑施工的随机性,噪声影响个体差异及现场监管频次等原因,无法排除噪音扰民的可能性。	属实	黄陂区政府要求相关职能部门加强对生态环境工作的管控,督促武汉汉口绿色能源有限公司现场进一步加大除臭控烟防治措施:一是全面检查料仓全密闭措施及负压效果,确保料仓内垃圾臭气不外溢;二是根据实际情况持续对厂区重点臭气源实施雾化喷洒除臭药剂;三是做好烟气污染防治设施的正常稳定运行,确保各项污染物达标排放。 同时,关于长江青年城A区附近工地夜间施工问题,黄陂区要求强化文明施工管理,做好降噪控噪工作,当日22时至次日凌晨6时严禁施工,举一反三,加大巡查频次和控管力度,严格落实夜间施工管理要求,发现苗头及时制止,并依法处置。	无问责情形
4	[2020]26-005	投诉人反映:在东湖高新区花山生态新城碧桂园左岸长期闻到臭味,之前在晚上的时候比较浓烈,现在白天也能闻到,怀疑是从青山区聚能精工有限公司飘来的。	东湖高新区	大气	经调查核实,具体情况如下: 2020年9月27日夜间,东湖高新区环境水务局安排工作人员对花山生态新城碧桂园左岸、万科紫悦湾等小区进行了夜间异味巡查,巡查期间未发现异常情况,未闻见异常气味。9月28日上午区环境水务局工作人员再次对花山生态新城碧桂园左岸等小区进行巡查,未发现异常情况,未闻见异常气味。 市生态环境局执法人员于2020年9月28日对聚能精工有限公司进行现场检查,通过在生产单元巡查,中控室监控平台数据调阅、查阅有关数据资料等,未发现其存在异常生产或排污情况。该公司安装的废气焚烧炉运行正常,部分生产设备与废气焚烧炉同步运行状态监控历史数据未发现异常,厂区未闻到明显异味。2020年5月,环境监测中心对该公司废气有组织和无组织排放进行了监测,结果达标。9月,再次对该公司无组织排放废气进行监测,结果达标。 聚能精工有限公司一直实施的周期式生产,2020年1月14日至4月8日、6月1日至7月10日停产。2020年1月4日至12日市区两级环境执法人员与花山地区居民代表共同蹲守9天,未闻见异常气味。高新区环境水务局2020年5月份至今,每日到花山生态新城各小区及周边区域进行夜间异味巡查,截至目前巡查期间未发现异常情况,未闻见异常气味。所以信访人反映花山生态新城碧桂园左岸长期闻到臭味,之前在晚上的时候比较浓烈,现在白天也能闻到的情况不属实。 该公司2020年9月27日向市生态环境局报告,由于上游生产原料供应原因,拟定于9月28日下午逐步停产,停产时间大约1个月左右。	不属实	聚能精工有限公司是我市重点排污单位,自投入生产以来一直是市生态环境局环境监管的重点,生态环境部门将严格依法履行环境监管职责,督促企业落实环境保护主体责任,保障环保设施稳定正常运行,污染物达标排放。对发现的环境违法行为依法进行查处。 1.继续开展区内巡查。东湖高新区环境水务局将联合花山街道办事处和花投公司不定期对花山生态新城区域开展异味巡查工作。对于花山生态新城巡查发现的露天焚烧等情况及时通知花山街道办事处或相关部门负责人到现场进行处置。 2.市区联动开展巡查。加强对聚能精工公司及化工区企业的巡查,发现工业企业存在违法排污行为,依法依规给予查处。	无问责情形
5	[2020]26-008 26-015 26-016 26-017 26-025	投诉人反映:在汉阳区月湖桥附近要建垃圾处理站,在旅游景点做这个垃圾处理站不合理,破坏市容市貌和周边居民生活环境。	汉阳区	其他	经调查核实,信访人反映的情况属实。具体情况如下: 目前,该项目仅处于选址批前公示阶段,目的在于征求收集居民群众意见。	属实	汉阳区委区政府高度重视,多次专题研究规划选址和信访稳定工作。目前,汉阳区已组织相关部门于9月26日和居民代表开展了对话交流会,听取了居民代表们的诉求和意见。下一步该区相关部门将充分听取群众的诉求和意见,一方面对群众投诉做好耐心细致的解释工作;另一方面严格依法依规、高标准、高质量推动项目审批建设,以满足群众需求。	无问责情形
6	[2020]26-014 26-019 26-024	投诉人反映:民院路荣军污水泵站24小时开机运行,噪声异味扰民严重,曾跟泵站协商安装排风隔音设施,但没有后文,希望泵站加装排风隔音设施。	洪山区	大气、噪声	经调查核实,具体情况如下: 市生态环境局执法人员于2020年9月3日白天及9月7日夜间对龙王嘴污水处理厂及荣军泵站进行现场检查,站内偶有轻微异味,可听闻机械噪声,执法人员要求企业加强环境管理,落实污染治理工作。2020年9月5日第三方环境监测结果显示荣军泵站厂界废气及噪声均达标。 2020年9月23日夜间市生态环境局执法人员再次对荣军泵站开展现场检查并组织监测,现场未闻到明显异味。 9月5日龙王嘴污水处理厂委托第三方检测机构对荣军泵站边界噪声及废气进行监测,监测结果均符合泵站环评要求。9月25日晚,市城市排水公司相关领导及工作人员前往荣军泵站现场核查,未闻到明显异味,泵站设备运行无异常声响。9月25日,市城市排水公司再次委托第三方检测机构对荣军泵站的无组织废气及噪声进行监测。监测结果显示,在荣军泵站设置的4处监测点位19—20时、22—23时两个时段的噪声指标及无组织废气指标均合格。 荣军泵站早在2014年改造时就安装了离子除臭装置,将运行过程中产生的废气收集后集中输送至离子除臭装置净化,同时对站内格栅间及前池进行整体密封,杜绝气体外溢,降低了运行噪声。 9月27日,经向龙王嘴污水处理厂核实,投诉人所述曾跟泵站协商安装排风隔音设施,厂方负责人及泵站相关管理人员对此表示并不知情。并且目前该泵站的噪声和废气监测均达标。	属实	待监测结果出具后,市生态环境局将根据监测结果依法处理。企业后续计划对站内高低压配电间窗户处加装玻璃密封,进一步减少噪音影响。 荣军泵站将继续严格按照国家有关标准运行,确保噪声指标及无组织废气指标合格。	无问责情形
7	[2020]26-018	投诉人反映:武汉华师大南湖校区图书馆以南至洪山区桂子花园以西之间有一片湖,通过治理后生态环境都很好,现在政府部门把这片湖卖给了房地产公司准备填湖盖楼,会对南湖造成生态环境破坏,这与国家政策方针不符,希望武汉政府部门重视生态环境的保护,核查该问题。	洪山区	其他	经调查核实,具体情况如下: 信访人反映的水域位于武汉市鼎顺瑞城房地产开发有限公司(鼎顺瑞城公司)当代·南湖壹品项目地块一内,通过比对《武汉市中心城区湖泊“三线一路”保护规划》,该水域距离最近的南湖水域线约100米,不在南湖水域范围,法理上不是湖泊,应该定义为水塘。经在武汉国土空间基础信息平台核查,鼎顺瑞城公司取得新建居住项目(当代·南湖壹品)地块在《武汉市主城区控制性详细规划导则》确定的规划用地性质为二类居住用地(R2)。按照《武汉市湖泊保护总规》,经核查《武汉市中心城区湖泊“三线一路”保护规划》,该项目用地位于灰线区范围,未占用湖泊蓝线和湖泊保护规划区线,项目选址符合国家选址规定。 2020年7月2日,鼎顺瑞城公司向区行政审批局提出填塘申请,经审核,申请材料齐全且符合法定形式。2020年9月10日区行政审批局组织召开该地块专家技术评审会。2020年9月17日,鼎顺瑞城公司按照专家评审组意见,将修改完善后的《占塘水环境影响评价报告》(报批稿)提交至区行政审批局,2020年9月18日,区行政审批局受理,目前该事项正处于专项审查阶段。 接信访件后,区水务和湖泊局、洪山生态环境分局工作人员去现场调查,鼎顺瑞城公司拟开发建设的居住项目(当代·南湖壹品)地块一水塘还存在,没有填土、施工现象。 信访人反映的与国家政策方针不符情况不属实,房地产公司准备盖楼情况属实。	属实	洪山区要求相关职能部门加强对此处水塘的管控,督促开发商依法依规办理相关手续,在开发商未取得填塘许可前,严禁违法填塘施工行为。一旦发现有违法填塘建设行为,将依法依规严厉查处。	无问责情形